

平成30年度 西岡南小 保護者からの冬道に係る情報提供

- ・水源池通り沿い、除雪による道路脇の雪山が高くなる
- ・排雪・除雪等が間に合わずに車道を歩くことがある
- ・一旦停止が無い交差点がある
- ・地域住民による、通学路を確保する取組が見られる一方、一部地域住民による通学路への雪出し等が課題

坂道、一時停止無し

近隣住民による
歩道への排雪

道幅狭いが車両通行量
多い
道路交通法違反行為
(一旦停止無視、速度
超過等)が見られる

住民が協力して、
早朝から通学路の
雪かき

積雪時に1車線と
なり、車両が歩道
に乗り上げて通行

自動車事故発生多数
交通量多い

降雪量が多いとき
は、歩道歩行が困難

重機による排雪により、
歩道へ雪塊落下の危険。
歩道への排雪あり

降雪量が多く、大型
車両が雪に埋まるこ
とがある

信号の無い横断歩道
雪山ができ視界悪い

「通学路排雪の選定規準」につい
ては、札幌市のホームページ参照